

ÑUÑOA, Diciembre 17 de 2014

ORD.. N° 352
MAT.. Envía Informe
ANT.. Lo que indica

**DE : PATRICIO CUMSILLE CARREÑO
COMANDANTE
CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA**

**A : CRISTIAN CACERES TOMICIC
COMITÉ ORGANIZADOR
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE, CULTURAL Y ECOLOGICA
SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
PEÑALOLEN**

De mi consideración:

En respuesta al requerimiento de inspección para el mejoramiento de los diferentes accesos al sector Santa Sofía de Lo Cañas, denominado “**Comunidad Ecológica Santa Sofía de Lo Cañas**”, me permito informar a Ud. que conforme a la visita efectuada por el Inspector General de la Institución, Señor Vicente Montes Compan, pudo comprobar en terreno las dificultades que se presentan para el desplazamiento de nuestros vehículos ante posibles emergencias y que paso a detallar a continuación:

VIAS DE CIRCULACION

Cabe señalar que existe un deterioro en los pavimentos de las diferentes vías, se sugiere la confección de bermas y la reparación de toda la estructura vial, ya que hay sectores en que se debe circular en baja velocidad y con el gran riesgo de caer en zanjas y lo que es más grave aún, es lo angosto de la vía, haciendo más lento el desplazamiento a los sectores altos.



COMPROMISO PARA COLABORAR CON AGUA, ANTE UN SINIESTRO

Se hace necesario contar con un catastro de piscinas o estanque que se puedan utilizar en caso de un siniestro, el ideal es que esta información sea manejada a nivel de Bomberos y Guardias, además se sugiere la instalación de una señalética que indique donde se encuentra la fuente de agua y en lo posible la cantidad de litros aproximados que se pueden utilizar.



PUENTE ACCESO POR AVENIDA CENTRAL CASI ESQUINA BAILAHUEN

El puente de acceso por la Avenida Central, esquina Bailahuen, se encuentra deteriorado, no dando posibilidad al paso de un vehículo del alto tonelaje, existiendo una sola vía de circulación, está con la señalética correspondiente, pero se hace indispensable su urgente reparación.



ACUMULACION DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTION

Todo el material de raleo en el interior de las parcelas, debe ser retirado de los sectores en que hoy está siendo acumulado, es de alto riesgo de incendio esta acumulación, cada vecino debería preocuparse de este foco de peligro.



ELIMINACION DE PASTO Y RAMAS SECAS JUNTO A BERMAS

Se sugiere una limpieza en las bermas evitando que pasto y ramas secas queden sobre la calzada.




ELIMINACION DE ÁRBOLES SECOS

Los árboles secos, presentan un alto riesgo de incendio, estos se encuentran ya en su punto de ignición con poca temperatura y en un siniestro son muy más fáciles de verse afectados y por ende arder violentamente propagando el fuego a otros sectores y cayendo restos del árbol sobre viviendas o bien proyectando el fuego a otras áreas.



CURVAS MAL DISEÑADAS

Se debe ampliar el radio de giro de la curva que se muestra, se recomienda además ampliarla ya que para un vehículo de gran tamaño resulta imposible girar con facilidad y se pierde tiempo en las maniobras que se deben realizar.



SINIESTROS FORESTALES Y DE INTERFACE



Los siniestros forestales se agravan por los problemas de accesos y la falta de una red de incendio, cada siniestro forestal significa gran despliegue de material de Bomberos y Conaf, es bueno hacer hincapié sobre el tema agua y para ello se está solicitando a los vecinos la colaboración para contar con mas cantidad de fuentes de agua, piscinas, estanques, etc.

Se está trabajando en levantar un catastro para conocer quienes pueden colaborar en el caso de una emergencia, cada piscina o estanque puede significar salvar una vivienda o evitar que el fuego salga de control, transformándose en un siniestro complejo de controlar.

Se recomienda que cada uno de los vecinos colabore en este tema, principalmente despejando todo material que sea de fácil combustión y que esté alrededor de las viviendas, dado que el fuego puede llegar fácilmente a esos elementos, ya sea por pavesas o focos que sean iniciados por rebrotos, etc.

Esperando haber cumplido con lo solicitado, saluda atentamente a Ud.


PATRICIO CUMSILLE CARRENÓ
COMANDANTE


CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA
COMANDANTE *